

สำเนาที่.....



โรงพยาบาลหัวหิน

วิธีปฏิบัติที่ WI – HTE 16 – 06

เรื่อง การ Scan และตรวจสอบคุณภาพภาพเอกสาร

ผู้จัดทำ

วันที่ 5 เมษายน 2554

(นายสุวิทย์ ดีสุขเลิศสกุล)

พนักงานประจำตึก

ทบทวนโดย

(นางสาวอุทิศ ตันรัตนวงศ์)

วันที่ 5 เมษายน 2554

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

อนุมัติโดย

(นางสาวอกรีดี ใจดิคิตพิพงษ์)

วันที่ 5 เมษายน 2554

หัวหน้ากลุ่มการกิจระบบบริการสุขภาพ

ฉบับที่ A
วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554

แก้ไขครั้งที่ 00
สถานะเอกสาร

เอกสารต้นฉบับ

วิธีปฏิบัติ โรงพยาบาลหัวหิน	เรื่อง การ Scan และตรวจสอบคุณภาพภาพเอ็กซเรย์		
	เอกสารเลขที่ WI - HTE 16 - 06	ฉบับที่ A	แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่บังคับใช้ 5 เม.ย. 2554	หน้า 2	ของ 2

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่ถูกคนและได้คุณภาพ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 2.1 รับแผ่น X-Ray (plate) จากห้องเอ็กซเรย์ต่างๆ ซึ่งมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและอวัยวะที่ตรวจของผู้ป่วย
- 2.2 เช็คความถูกต้องว่าชื่อของผู้ป่วยและ order ตรงกับที่ระบุไว้ใน OPD Card หรือว่า แฟ้มประวัติผู้ป่วยในหรือไม่
- 2.3 พิมพ์ HN ของผู้ป่วย และส่วนที่เอ็กซเรย์ พร้อมตรวจสอบให้ตรงกับสติ๊กเกอร์
- 2.4 ขณะ scan ภาพคุ้ว่าภาพที่ scan ถูกคน ถูกทำ หรือไม่ โดยดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะ scan
- 2.5 เมื่อพบว่าคุณภาพของภาพที่ scan ไม่ได้คุณภาพ พร้อมกับแจ้งให้นัดรังสีการแพทย์ หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ที่เอ็กซเรย์รับทราบเพื่อ repeat อีกครั้งถ้าหากไม่แน่ใจในคุณภาพให้ปรึกษารังสีแพทย์
- 2.6 หลังจาก scan ภาพและตรวจสอบคุณภาพแล้ว ให้ส่ง OPD Card ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ห้องตรวจในกรณีผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยในส่งแฟ้มประวัติ วางไว้บนเตียงผู้ป่วยพร้อมกับโทรศัพท์เจ้าพนักงานเปลรับผู้ป่วยส่งตึกต่างๆ

3. เกณฑ์ชี้วัด

การส่งภาพเอ็กซเรย์ในระบบคิดต่อผลิตภัณฑ์ ผิดคน หรือไม่ได้คุณภาพน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 %

4. ผู้รับผิดชอบ

นัดรังสีการแพทย์ / เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี ที่หมุนเวียนมาทำหน้าที่ในการ scan ภาพ